東広島市内小学校通学路改善に係る合同点検結果

実施年度	対応検討者	状況写真	要望書番号	対象校	路線名（目標物等）	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体
令和元年度	・西部建設事務所 ・東広島警察署 ・危機管理課 ・維持課 ・都市整備課 ・教育委員会		1508	高屋西小学校	市道宮領8号線（宮領集会所前）	・道幅が狭く、児童登下校時の車両交通量が多い。 ・横断時に非常に危険。	・カラー舗装対応【実施済】	警察署・維持課
			2508	中黒瀬小学校	市道丸山兼沢線（中黒瀬保育所前）	・市道の拡幅に伴い、車道・歩道の境目が分からず、危険である。	・道路改良によりゼブラ帯及び法定外停止線を設置【実施済】	黒瀬支所産業建設課
令和2年度	新型コロナウイルス感染症により中止							
令和3年度	・西部建設事務所 ・東広島警察署 ・危機管理課 ・維持課 ・教育委員会		803	吉川小学校	県道331号（吉川小南西　コイン精米機前）	・横断歩道はあるが、カーブになっており車両から視認されにくい。信号機設置を含め安全確保を要望。	・路側線の塗り直し【実施済】 ・視認性改善のため自動販売機の設置向きを変更【実施済】	警察署・維持課
			329	郷田小学校	市道大沢郷曽線（郷田小学校周辺）	・陸橋について、雨の日に滑りやすい。 ・団地付近道路は道幅が狭く、道路勾配が大きいため、車両から児童を視認されにくい。注意喚起の看板設置要望。	・陸橋階段の防滑対策【実施済】 ・路面標示の設置【対応予定】 ・横断歩道の塗りなおし【実施済】	西部建設事務所・都市整備課・警察署
			2205	板城西小学校	市道国近岡郷線（板城西小南）	・横断歩道前に十分な待機場所が無いため、児童と車両の離合に苦慮。	・待機場所の確保【対応予定】	黒瀬支所産業建設課
令和4年度	・西部建設事務所 ・東広島警察署 ・危機管理課 ・維持課 ・道路建設課 ・教育委員会 ・小学校		335	郷田小学校	市道武士郷曽線（稲生神社　川原酒店前）	登校する時間と通勤ラッシュが重なり、スピードを緩めず交差点を通過する車が多い。また、車が止まってくれず児童がなかなか横断できない時もある。	・白線の塗りなおし【実施済】 ・路面表示【実施済】 ・ガードレール設置【対応予定】	維持課
			708	原小学校	市道寺家線から吉川線（ひばり団地前～西山河野バス停前）	児童は道路の端を一列で歩いて登下校する必要があり、中には歩道整備されていない箇所もある。道路幅、路側帯ともに狭く、スピードを出して走行する車に危険を感じる。	・路側の外側にグリーンベルトを設置【対応予定】 ・速度制限の注意喚起等の標識設置【対応予定】 ・白線の塗りなおし【対応予定】 ・道路拡幅及び歩道設置【対応予定】	維持課・道路建設課
令和5年度	・東広島警察署 ・維持課 ・教育委員会 ・小学校		417	板城小学校	市道大沢馬木線（板城小学校前）	通学児童の脇をスピードを緩めず通過する車が多い。速度を落とすよう促しているが効果がなく、危険を感じる。	・グリーンベルトの設置【対応予定】	維持課・警察署
			510	三永小学校	三永中央線（三永小学校前）	この区間は見通しが良く、緩やかな坂道のため、速度を大幅に超過する車両が多く見られる。昨年度、交通事故の発生もあったため、対策をお願いしたい。	・通学児童はみ出し防止のラバーポール設置（学校前）【対応予定】 ・通学路標識設置【対応予定】 ・制限速度標識の増設【対応予定】 ・路面表示【対応予定】	維持課・警察署