东广岛市灾害地图（中小河川）
[八本松北部]

1:17,500
0 200 800 m

这次的灾害地图与令和3年（2021年）5月的灾害地图的不同之处如下所示。

	这次	令和3年5月
洪水的前提条件	1000年1次程度的大雨	100年1次程度的大雨
具有浸水预想区域的河川	一定规模以上的河川	黑瀨川、沼田川、入野川、三津犬川、椋梨川的一部分
过去经受过的灾害	平成11年(1999年)6.29暴雨 平成30年(2018年)7月暴雨	（无登载）

指定避难所中在各个区域首先开设的避难场所
在灾害直接信息时等，各个区域中最先开设的避难的避难所。

号码	设施名称	所在地	电话号码	能否使用 地震	泥沙	洪水
200	川上小学 川上小学校	八本松饭田5－8－47	082-428-1445	●	●	●
203	八本松地域中心 八本松地域センター	八本松南2－1－1	082-428-3061		●	●

其他的指定避难所

号码	设施名称	所在地	电话号码	能否使用 地震	泥沙	洪水
210	宗吉第一集会所 宗吉第一集会所	八本松西5－5－12				●
211	宗吉第二集会所 宗吉第二集会所	八本松町宗吉1179－5		●	●	●
212	川上地域中心 川上地域センター	八本松饭田8－19－49	082-428-0044	●	●	●
213	八本松西集会所 八本松西集会所	八本松西2－11－14		●		●
214	上组社区中心 上組コミュニティセンター	八本松饭田349－1			●	●
215	矶松中学 矶松中学校	八本松町正力10666－1	082-428-6675	●	●	●
216	正力集会所 正力集会所	八本松町正力1441－1		●	●	●
217	正力第二集会所 正力第二集会所	八本松町正力10061－2		●	●	●
218	GreenTown集会所 グリーンタウン集会所	八本松町正力130－82		●		●
219	筱集会所 筱集会所	八本松町筱147－1		●		●
221	八本松中央幼儿园 八本松中央幼稚園	八本松町原10127－1	082-428-2465		●	●
222	八本松小学 八本松小学校	八本松町原10128－137	082-428-3564	●		●
223	八本松集会所 八本松集会所	八本松町原10128－197			●	●
227	八本松中学 八本松中学校	八本松南2－2－1	082-428-0202	●	●	●

地图的凡例

首先最初开设的指定避难所
其他的指定避难所
大规模避难场所

泥沙灾害警戒区域（泥石流）
泥沙灾害特别警戒区域（泥石流）
泥沙灾害警戒区域（陡坡地）
泥沙灾害特别警戒区域（陡坡地）
泥沙灾害警戒区域（滑坡）

泥沙灾害警戒区域（黄色区域）
警戒区域是在泥沙灾害发生的情况下，被认为有可能对居民的生命或者身体产生危害的土地的区域。

泥沙灾害特别警戒区域（红色区域）
特别警戒区域是警戒区域中在泥沙灾害发生的情况下，建筑物发生损毁，有可能对居民的生命或者身体产生显著危害的土地的区域。对于特定的开发行为有限制，进行建筑物的构造规制等。

※关于推进泥沙灾害警戒区域等的泥沙灾害防止对策的法律

泥石流
警戒区域
特别警戒区域
山上和或河川里的石头和或泥沙等因大雨等和水一起激烈流下的现象

悬崖塌陷
警戒区域
特别警戒区域
高度5m以上
坡度30度以上
雨和或雪溶化水、地震等的影响会导致陡峻的坡面崩塌的现象

滑　坡
警戒区域
特别警戒区域
雨和或雪溶化水渗透到地下，出现坡面断续性的滑出的现象

洪水引起的浸水的深度
- 20m以上区域
- 10～20m未满的区域
- 5～10m未满的区域
- 3～5m未满的区域
- 0.5～3m未满的区域
- 0.5未满的区域
- 经受过浸水的区域（1999年）
- 经受过浸水等的区域（浸水）（浸水，2018年7月）
- 经受过浸水等的区域（流水）（流水，2018年7月）

预想浸水深度的大致标准
- 20m以上（20m（两层楼的房屋浸水））
- 10m（浸水到二楼天花板以上）
- 5m（浸水到二楼天花板）
- 3m（浸水到一楼天花板）
- 0.5m（浸水到一楼地板下面的程度）

“浸水”是指从河川等溢出的水瘀滞的地点，“流水”是指泥石流等引起的流经的地点。

市政厅·分所·办事处　水位观测所　主要地方道路
国家·县关联设施　雨量观测所　一般县道
警察署　河川监视摄像机　铁道
岗亭·派出所　应急供水据点　地区界限
消防署　高速公路
消防署分署　国道

编辑·发行 东广岛市总务部危机管理课　2022年5月发行