














東広島市内小学校通学路改善に係る合同点検実施一覧

実施年度	対応検討者	状況写真	要望番号	対象校	路線名(目標物等)	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体
令和3年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>西部建設事務所</li> <li>東広島警察署</li> <li>危機管理課</li> <li>維持課</li> <li>教育委員会</li> </ul>		803	吉川小学校	県道331号(吉川小南西 コイン精米機前)	・横断歩道はあるが、カーブになっており車道から視認されにくい。信号機設置を含め安全確保を要望。	・路側線の塗り直し【実施済】 ・視認性改善のため自動販売機の設置向きを変更【実施済】	警察署・維持課
			329	郷田小学校	市道大沢郷管線(郷田小学校周辺)	・陸橋について雨の日に滑りやすい。 ・団地付近道路は道幅が狭く、道路勾配が大きい。車道から児童を視認されにくい。注意喚起の看板設置を要望。	・陸橋階段の防滑対策【実施済】 ・路面標示の設置【実施済】 ・横断歩道の塗りなおし【実施済】	西部建設事務所・都市整備課・警察署
			2205	板城西小学校	市道国近岡郷線(板城西小南)	・横断歩道前に十分な待機場所が無いため、児童と車両の混雑に苦慮。	・待機場所の確保【対応予定】	黒瀬支所 産業建設課
令和4年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>西部建設事務所</li> <li>東広島警察署</li> <li>危機管理課</li> <li>維持課</li> <li>道路建設課</li> <li>教育委員会</li> <li>小学校</li> </ul>		335	郷田小学校	市道武士郷管線(稲生神社川原酒店前)	登校する時間と通勤ラッシュが重なり、スピードを緩めず交差点を通過する車が多い。また、車が止まってくれず児童がなかなか横断できない時もある。	・白線の塗りなおし【実施済】 ・路面標示の設置【実施済】 ・カードレール設置【対応予定】	維持課
			708	原小学校	市道寺家線から吉川線(ひばり団地前~西山河野バス停前)	児童は道路の端を並んで歩いて登下校するため、中には歩道整備されていない箇所もある。道路幅、路側帯ともに狭く、スピードを出して走行する車に危険を感じる。	・路側の外側にグリーンベルトを設置【対応予定】 ・速度制限の注意喚起等の標識設置【実施済】 ・白線の塗りなおし【対応予定】 ・道路幅及び歩道設置【対応予定】	維持課・道路建設課
令和5年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>東広島警察署</li> <li>維持課</li> <li>教育委員会</li> <li>小学校</li> </ul>		417	板城小学校	市道大沢馬木線(板城小学校前)	通学児童の脇をスピードを緩めず通過する車が多い。速度を落とすよう促しているが効果がなく、危険を感じる。	・グリーンベルトの設置【対応予定】	維持課
			510	三永小学校	三永中央線(三永小学校前)	この区間は見通しが良く、緩やかな坂道のため、速度を大層に超過する車両が多く見られる。昨年度、交通事故の発生もあったため、対策をお願いしたい。	・通学児童のみ出し防止のラバーボール設置(学校前)【対応予定】 ・通学路標識設置【対応予定】 ・制限速度標識の増設【対応予定】 ・路面標示【対応予定】	維持課・警察署
令和6年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>東広島警察署</li> <li>維持課</li> <li>教育委員会</li> <li>小学校</li> </ul>		1740	東西条小学校	エコパーク上三永線	道路整備により交通量が増え、また長い下り坂のため速度が出やすい区間である。	・ガードレールの延長【対応予定】	維持課
			1741		土与丸橋南詰	歩道が切れているため、歩道と認識せず車両が進入している。また、抜け道としての通行量が増えている。	・路面標示【対応予定】	維持課
			1928	御園宇小学校	バイパス 3号ボックス	バイパス側道を横断する際、横断歩道がないため車両速度が落ちにくい。また、路面標示が消えている。	・路面標示【対応予定】 ・横断歩道の設置【実施済】	維持課・警察署
			1931		獅子大明神前	交通量が多く、曲がってくる車両が速度を落とさず進入してくるため危険。	・横断歩道設置の条件を満たす場合は設置を検討する。【検討中】	警察署
	1934	御園宇小学校~サニクリーン	サニクリーン前の交差点は横断歩道はあるが、速度を出して通過する車両が多い。また、横断歩道~学校正門までの区間は蓋掛けのない側溝があり、落下等の危険性がある。		・横断歩道前のペイント実施【対応予定】 ・蓋掛けの設置【検討中】	維持課		
令和7年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>西部建設事務所</li> <li>東広島警察署</li> <li>維持課</li> <li>小学校</li> <li>中学校</li> <li>教育委員会</li> </ul>		1747	東西条小学校	市道24112号 セブイレブン土与丸5丁目店裏	ダイキ土与丸店側から進入した車両がセブイレブン土与丸5丁目店側に抜ける際、減速せずに通行している。進行してきた車が集合場所待機している児童列に突っ込む危険性がある。	・法定外の破線停止線の設置【検討中】	維持課
			2613	下黒瀬小学校	県道336号 兼沢バス停付近	歩道が無く道幅が狭いため、通学する生徒に危険が生じている。	・道路幅等については継続課題 ・区画線の引き直し【検討中】	西部建設事務所
			4209	向陽中学校	国道375号と市道大沢下三永線交差点	歩道が狭く、交差点の番号待ち及び交差点に向かって進行する中学生自転車と交差点左側を進む徒歩小学生の動線が交錯する。	・歩道改善については継続課題	西部建設事務所・維持課
			4211		東広島運動公園付近市道交差点	交差点に面して住宅の壁が設置してあり、自転車からは交差点に進入してくる車が見えにくい。交差点反対側にカーブミラーはあるものの、視認が難しい。	・ポストコーンの複数設置【検討中】	維持課
			4514	高屋中学校	59号(本郷忠海線)小谷小学校付近	歩道が無く路肩が狭いため、自転車で通学する生徒に、危険が生じている。	・歩道設置については継続課題 ・視認性改善のため路肩の防草対策【対応予定】	西部建設事務所
	4515	351号(造賀田万里線)小谷小学校付近	歩道が無く道幅が狭いため、自転車で通学する生徒に危険が生じている。		・道路幅等については継続課題 ・区画線の引き直し【検討中】	西部建設事務所		