

平成27年度 東広島市内の事業者によるダイオキシン類測定結果

施設番号	工場・事業場の名称	施設規模(焼却能力又は原料の処理能力) (kg/h)	排出ガス測定結果			ばいじん等測定結果			備考
			試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	適用基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
1	賀茂環境衛生センター	3125	H27.10.23	0.02	5	H27.10.22	焼却灰	0.0048	
						H27.10.22	捕集灰	0.29	
2	賀茂環境衛生センター	3125	H28.2.9	0.044	5	H28.2.9	焼却灰	0.0016	
						H28.2.9	捕集灰	0.51	
3	賀茂環境衛生センター	6250	H27.8.3	0.022	0.1	H27.8.3	焼却灰	0.0005	
						H27.8.3	捕集灰	0.25	
4	(株)ヒロエー東邦事務所	4167	H27.10.14	0.0053	1	H27.12.22	燃え殻	0.045	
						H27.10.14	ばいじん	0.29	
5	光陽建設(株)	3000	H27.12.2	4.7	5	H27.12.2	焼却灰	0.85	
						H27.12.2	飛灰	1	
6	ジャパンケミカルサーチ(株)	1000	H27.12.17	0.011	10	H27.12.17	燃え殻	0.076	スクラバー
7	安芸津クリーンセンター	106	H27.7.13	0.014	10	H27.7.14	焼却灰	0.000062	サイクロン
8	広島大学	50	H27.11.20	0.028	10	H27.11.20	集塵灰	0.043	
						H27.11.19	焼却灰	0	
9	(株)きやま商会	16	H28.1.30	0.2	10	H28.2.1	焼却灰	0.00061	共同煙突、灰の一括貯留、集じん施設あり
10	(株)きやま商会	16							
11	(有)佐古工務店	120	H28.2.15	0.21	10	H28.2.16	焼却灰	0.3	
12	(株)新来島広島どっく	158.73	H28.1.6	3.5	10	H28.1.6	燃え殻	0.0062	集じん施設なし
						H27.12.9	集塵灰	0	
13	(有)寿木工	150	H27.12.10	0.0044	5	H27.12.10	焼却灰	0	
14	(有)西明商店	48	H28.1.27	0.16	10	H28.1.27	燃え殻	0.00008	集じん施設なし
15	安芸窯業(株)	84			10				故障のため使用休止中。

注) 燃え殻及びばいじんに含有されるダイオキシン類については、埋立処分等を行う場合に処理基準 (3ng-TEQ/m<sup>3</sup>) が設定されている。