


09
File

安芸津町


「二級河川三津大川」の氾濫により、中心部一帯が、土砂災害や浸水などの大きな被害を受けました。

安芸津町中心部「陸の孤島」

三津雨量観測 累加雨量 / 521mm 7月5日 9時～8日19時
(東広島市安芸津町) 最大時間雨量 / 67.0mm 7月6日20時～6日21時



岩伏雨量観測 累加雨量 / 500mm 7月5日 6時～8日20時
(東広島市安芸津町) 最大時間雨量 / 61.0mm 7月6日20時～6日21時



三津地区 県道32号線土砂被害



木谷地区



三津地区 空撮



三津地区 安芸津駅前土砂被害



三津地区 安芸津駅前土砂被害



三津地区 三津大川氾濫 浸水被害



三津地区 道路冠水



三津地区 三津大川氾濫 道路損壊

